

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания «Северное Измайлово» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Фактический адрес	г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 53
Телефон (499) 164-89-42	E-mail <i>sd-12@mos.ru</i>
Ведомственная принадлежность	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Вид деятельности	<i>социальное обслуживание,</i>
Форма собственности объекта	Муниципальная
Объем предоставляемых услуг	Количество ПСУ на 02.04.2025 – 443 человек. Проектная мощность – 450 человек.
Размещение объекта	Три отдельно стоящих жилых здания оказываются услуги населению 1 этаж
Количество и назначение входов	1 центральный вход, 17 запасных выходов
Год постройки	1962
Год последней реконструкции	2024

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	340	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Метро Щелковская
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	есть		
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет

Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	Ворота, ширина 3,8 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, Г
- *информация об объекте	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	35 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О, Г
Количество машино-мест для инвалидов	1			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О, Г
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3	Увеличить ширину до 3,5 м		3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К, О, Г
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	6			5,0 м и более		К, О, Г
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	3,2			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, Г
-*указатели направления движения	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, О, Г
- *ограждение, бордюр с	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, Г

направляющей функцией вдоль тротуара						
- *места отдыха	имеются			Имеются		К, О, Г, С
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	нет					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	есть			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	нет			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						

Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	нет			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	Нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,9 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеются Высота 0,9			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	имеется			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	имеется			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	отсутствует	Установить тактильную полосу		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Имеется			Имеется на	Допустимо отсутствие,	С

				проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	несоответствие	
Поручни с двух сторон	имеются			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	0,9			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	Имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	имеются			Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	10%			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,1 м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,6 м			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	4 м			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	1,1 м			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	6 м			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	1,1 м			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	1,2 м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К

-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,1 м			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Имеются			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	0,9			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	Имеются			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	Имеется			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Нет			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	Нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	3,8 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,10 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	нет					
Двери автоматические,	Имеются					

справочно						
- ширина дверного проема в свету	1,5 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	отсутствует			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	Имеется			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	имеются			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,87			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	Нет			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	Нет			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	Нет			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	Нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	Нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	Нет			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- * на высоте (верхний поручень)	Нет			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- * горизонтальные завершения поручней	Нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	Нет			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	Нет			наличие	-	К

- мобильный	Нет			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,37			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	1,5			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	1,5			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Имеются			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Нет			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Имеются			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Имеются			Имеются		Г
*Тактильная схема	Нет			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	Нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	Есть			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Есть с одной стороны			Есть как минимум с	Отсутствуют, не соответствуют.	О

				одной стороны	Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	
- *горизонтальные завершения поручней	Нет			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	нет			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	Нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	Нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	Нет			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	Нет			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	имеются			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Имеются с одной стороны			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	Имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский						
Кабина:						
- длина	1,05 м	замена лифтов		1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	0,96 м			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	0,66 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	Нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	Нет			Имеется		Г

*Звуковая информация	Нет			Имеется		С
*Знак доступности	нет			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	нет			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	1,1 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	Более 1,25			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабине						
Ширина проема двери в свету	0,8			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	Нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	Имеется			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	Имеется			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1,2 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	0,18 м			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,2х1,4			не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,3 м			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	0,8 м			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)						
Длина	Нет			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	Нет			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	Нет			Имеются		О
*Крючки для костылей	Нет			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников	20%			2% и более	Не менее одного	К

от общего числа мест					места	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,35			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Нет			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Нет			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Доступен условно			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Имеется			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,8			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	0,9			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	0,8			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,8			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	1			справочно		
- *знак доступности кабины	имеется			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,8			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	1,8			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,17			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	откидной			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски	Нет			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны	К

на унитаз					пересадки	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,75			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	Нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта – расширить парковочное место для инвалидов, нанести разметку у центрального входа.
- В санитарном помещении 1 корпуса - при ремонте провести реконструкцию санузла для посетителей с выделением отдельного санузла для инвалидов с полной доступностью инвалидам-колясочникам (предусмотреть при капитальном ремонте).

Комиссия по проведению обследования объекта:

Председатель комиссии:

Заместитель директора

Панфилов Е.Г.

Члены комиссии:

Заместитель директора

Федоренко И.Ф.

Ведущий инженер

Нестеров С.Е.